

+ КГАУСОН
«Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными
возможностями» Юсьвинского района
619170 Пермский край с.Юсьва
ул .Челюскинцев д.23
тел.(34246) 2-78-06, 2-70-34
E-mail: nadkalina@yandex.ru
ИНН 8102001939 КПП 810201001
__15.12.2017__ №_213

Прокуратура Юсьвинского района

Прокурору района
старшему советнику юстиции

О.В.Зайцеву

На _2843_____ от 07.11.2017г

Предоставление информации.

В связи с проведением проверки в период с 02.11.2017г по 17.11.2017г по требованию прокуратуры № 46 от 31.10.2017г по адресу: 619000, Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Дружбы 35/1 по вопросу соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в КГАУСОН РЦДПОВ по Юсьвинскому району и выявленных нарушений, предоставляем следующую информацию :

1. Инструкция дополнена и трактуется в новой редакции от 20.11.2017г (копия прилагается);
2. Таблички с номерами телефона для вызова пожарной охраны в помещениях №18 (бухгалтерия), гардеробе, санитарной комнате(№8) вывешены;
3. По п.3: составлен локально-сметный расчет на ремонт отделки открытого проема в коридоре 1 этажа -в свету ширина 0.83м, проем будет 0.92м, но будет расчет пожарного риска на данное нарушение, т.к. конструкции несущие. Составлена смета на расширение проема на 6177.30 рублей. Работы будут проведены в конце декабря, начале января 2018г (в период отпуска).
4. По п.4. Высота выхода в свету из тамбура теплового узла (ИТП) на улицу менее 1.9м : данный выход не является эвакуационным, техническая дверь, т.к. на плане эвакуации эвакуационный выход через коридор 1 этажа; дверь высотой 1.9м, ширина 0.8м. Будет проведён расчет пожарного риска.
5. По п.5. Данный выход также не является эвакуационным. Имеется приказ директора о нахождении 1 человека в ИТП (копия приказа прилагается);
6. По п. 6.- Декларация пожарной безопасности исправлена и находится на подписи в ГПН г. Кудымкара.
7. По п.7. Исправлено в проектной документации. На 2018 год будет составлен план по ППБ , где включен пункт исправления данного нарушения (разработана смета на ремонт на сумму 41668.16 рублей), будет поставлена перегородка с дверью по требованию ППБ.
8. Планы эвакуации разработаны в новой редакции с исправлением замечаний (фото прилагаются);
9. По п.9 : включим в план разработку проекта на фотолюминисцентную эвакуационную систему и установку. Для исправления данного пункта будет направлено письмо в Министерство социального развития по Пермскому краю. В данный момент разрабатывается проект на ФЭС.
10. Здание относится к функциональному значению Ф1.1. страница из проектной документации прилагается(копия);
11. Класс конструкций огнестойкости был дальше в оценках риска, т.к. данный пункт был согласован в период разработки оценки риска и вставлена страница, но не была удалена предыдущая (правильная копия прилагается).
12. В проектной документации АПС заменена страница о срабатывании сигнала с 2-х извещателей (копия прилагается). Установлено аварийное освещение в помещении расположения приемно-контрольного прибора в помещении медсестры. (фото прилагается);
13. Табло «Выход» со второго этажа удалены(фото прилагается);

14. Знаки доступности на путях эвакуации в коридорах 1,2 этажей с рифлеными изделиями желтого цвета допустимы на основании информационного письма № ОР-ОО75 от 10.07.2017г_ ООО «Вертикаль». На основании статьи 145 п.4 ФЗ №123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями № 117 ФЗ от 10.07.2012, №185 ФЗ от 02.07.2013, № 160 ФЗ 23.06. 2014, № 234 ФЗ от 13.07.2015 данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
15. Установка противопожарной двери в электрощитовую ранее копировали, акт выполненных работ от 05.09.2015г :двери протвопожарные металлические дымогазонепроницаемые , серт. соответствия С- RU.ПБ30.В.03125 с 19.01.2015 по 18.01.2018г ДПМ-УЗОЛА паспорт № 3743 от 15.10.2014пена противопожарная огнестойкая KVADRO B1, серт .соответствия № РОСС Р L АГ 79Н04731, крепеж дюбель металлический . Предъявлены документы подтверждающие соответствие работ , предъявляемым к ним требованиям МГ диаметр 10мм, сертиф. соответ № CNMM 04404312.
16. Противопожарные люки ранее были предоставлены.

Перечень документов, представленных для дополнительной информации:

1. Инструкция по противопожарной безопасности в учреждении (копия);
2. Таблички с номерами телефона для вызова пожарной охраны в помещениях №18 (бухгалтерия),гардеробе, санитарной комнате(№8) вывешены (фото);
3. Локально-сметный расчет на ремонт отделки открытого проема в коридоре 1 этажа (копия);
4. План эвакуации эвакуационный выход через коридор 1 этажа из ИТП (фото);
5. Приказ директора о нахождении 1 человека в ИТП(копия приказа прилагается);
6. Декларация пожарной безопасности
7. По п.7. Исправлено в проектной документации (копия). Будет поставлена перегородка с дверью по требованию ППБ (разработана смета на ремонт на сумму 41668.16 рублей);
8. Здание относится к функциональному значению Ф1.1. страница из проектной документации прилагается(копия);
9. Класс конструкций огнестойкости из оценки риска (прилагается);
10. Изменение в проектной документации АПС заменена страница о срабатывании сигнала с 2-х извещателей (копия прилагается).
11. Фото аварийного освещение в помещении расположения приемно-контрольного прибора в помещении медсестры. (фото прилагается);
12. Табло «Выход» со второго этажа удалены(фото прилагается
13. Знаки доступности на путях эвакуации в коридорах 1,2 этажей с рифлеными изделиями желтого цвета (копия информационного письма);

Директор Центра



А.В.Евсина